



SEDESOL
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Dirección General de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial
Xalapa, Ver., a 26 de Agosto de 2015
Asunto: Informe de Inspección al Municipio de
Veracruz, Ver.

INFORME DE COMISIÓN

Por medio del presente, me permito informar del resultado de la comisión encomendada que enseguida se detalla:

2-03-OCT.

Lugar	Veracruz, Ver.
Período	21 de Agosto de 2015
Objetivo	<p>Veracruz, Ver.- Inspección técnico-ocular coordinada con Autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado –SPC-, Protección Civil Municipal, Instituto Municipal de la Vivienda –INMUVI-, Instituto Veracruzano de la Vivienda del Gobierno del Estado –INVIVIENDA-, y de la Dirección General de Proyectos del Sistema de Agua y Saneamiento de Veracruz –SAS-VER-, a un predio ubicado en la “Fracción 8” de la Reserva Territorial El Coyal de la Ciudad de Veracruz, en la que se pretende desarrollar un proyecto de Lotificación.</p> <p>Posterior al recorrido, se levantó Acta Circunstanciada de Inspección por parte de la Secretaría de Protección Civil, quedando señaladas diversas observaciones respecto del procedimiento de validación para dicho predio así como el grado de dificultad para destinarlo con fines habitacionales.</p>

Xalapa, ver., a 26 de Agosto del 2015

COMISIONADO

ARQ. EDUARDO DE J. ORTIZ BLANCO
JEFE DEL DEPTO. DE EVALUACIÓN URBANA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL URBANO

C.c.p. Arq. Cecilia Yarmuch Martínez.- Subdirectora de Control Urbano.- para su conocimiento.-Presente.
C.c.p. archivo.