



EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES (EDAN)

Municipio:	El Higo
Fecha y Hora de envío:	08:50 hrs del 05 de Julio del 2017
Quien reporta:	C. Durán Ávila Hernández
Fecha y hora de ocurrencia de la emergencia:	20:30 hrs del 04 de Julio del 2017
Agente perturbador (Origen Natural):	Hidrometeorológico
Evento:	Frente Frío # 49

Viviendas afectadas:

Número de viviendas:	Número de personas	Colonias (Cabecera)	Comunidades
50	200	Ciruelar	
25	100	CNC	
25	100	Luis Donald Colosio	
120	480		El Pueblito
50	200		El Chijolar
50	200		Emiliano Zapata
Total	320	Total	3

Corrientes desbordadas (Ríos, Arroyos, Lagunas, Esteros, Lago):

Corriente	Estación	NAMO	Última escala	Ubicación (Colonia/Comunidad)
Río Moctezuma		23.20	23.86	
Río Moctezuma		23.20	23.88	

Refugios temporales activados:

No.	Nombre del Refugio	Dirección	No. Familias	No. Personas
1	Auditorio Municipal	Zona Centro	25	100
2	Parroquia San José	Colonia 20 de Noviembre	20	80
Totales:			45	180

Refugios temporales preventivos:

No.	Nombre del Refugio	Dirección	Capacidad
1	Biblioteca Azucareros	Colonia 20 de Noviembre	100 familias
2	Asociación Ganadera	Zona Centro	50 familias

Vías de comunicación afectadas:

No.	Tipo de afectación	Ubicación	Georeferencia
1	Hundimiento	El Higo - Panuco a la altura de la Curva a la altura de	20°58'20"N - 97°26'30"W
2	Socavamiento	El Chijolar - Cabecera Municipal a la altura de la Palapa.	20°57'29"N - 97°25'28"W



Deslave: (flujo de lodo).

No.	Ubicación	Afectación	Georeferencia

Deslizamiento: (separación brusca o ruptura de una masa).

No.	Ubicación	Afectación	Georeferencia

Derrumbe: (caída brusca de suelo o rocas en pendientes altas o acantilados).

No.	Ubicación	Afectación	Georeferencia
1	Emiliano Zapata - Cabecera a la altura del Ranchito.	Obstruye un carril	20°57'50"N - 97°25'28"
2	Emiliano Zapata - Cabecera a la altura del Ranchito.	Afectó una vivienda en...	20°57'50"N - 97°25'28"

Puentes afectados:

No.	Ubicación	Tipo de afectación	Georeferencia
1	Comunidad El Ranchito a la altura de Emiliano Zapata	Socavó en los aproches	

Escuelas afectadas:

No.	Nivel Académico	Nombre	Clave	Ubicación	Tipo de afectación
1	Primaria	Emiliano Zapata	1254784	Com. Emiliano Zapata	Inundación
2	Telesecundaria	Julio Zarate	2541541	El Pueblito.	Deslave en patio

Servicios estratégicos afectados: (marca el que corresponda)

Colonia / Comunidad	Energía Eléctrica	Agua	Telefonía	Drenaje	Atención
					Restablecida (%)
El Pueblito	X		X		50%

Personas (rescatadas, lesionadas y fallecidas):

Ubicación		Rescatadas		Lesionadas		Fallecidas	
Total		Total		Total		Total	



Requerimientos:

Láminas	Despensas	Colchonetas	Cobertores	Kit de Limpieza	Kit de Aseo Personal	Agua
!	320	640	640	320	320	!

Nota: De acuerdo al tipo de afectación indique número de piezas.

Fuerzas de tarea:

Dependencia o Institución			
FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	SOCIAL
SEDENA	SPC	Protección Civil Municipal	
		Dirección de Obras Públicas	

Observaciones: _____

Notas:

- **EDAN PRELIMINAR.-** Enviar dentro de las primeras 8 horas de que se registró el evento
- **EDAN COMPLEMENTARIO.-** Enviar las próximas 24 horas.
- **EDAN FINAL.-** Enviar antes de cumplirse las 48 horas de que se registró el evento. Si no se envía en tiempo el EDAN FINAL se tomará el último recibido como cierre del evento.
- Agregar los rubros que sean necesarios de acuerdo a la información.
- Anexar evidencia fotográfica georeferenciada.
- Enviar al correo edanspcveracruz@gmail.com (únicamente formato EDAN y evidencia fotográfica)

Responsable del llenado:

Nombre	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Duran Ávila Hernández	DMPC	045 846 102 23 45	duzan.hdez@gmail.com	

SELLO DEL MUNICIPIO